

# Instruction de pose pour bases de mur Thermolino/Thermur plus/Thermur

## Isolation périphérique (analogue pour mur à double paroi, mur à simple paroi)


### Compétences

Il incombe à l'ingénieur civil de vérifier la bienfaisance de l'ensemble de la construction quant à sa résistance structurale et à son aptitude au service. L'entrepreneur est responsable du stockage et de la manutention du matériel sur le chantier ainsi que de sa pose conformément aux instructions ci-après.

### Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures

### Pose

- Dans la zone des charges concentrées (par ex. parois en béton, évidements dans la dalle, grandes ouvertures pour portes ou fenêtres), prévoir des éléments Thermur plus (calcul statique indispensable)
- Débitier les éléments à l'aide d'un disque de tronçonnage, longueur minimale 20 cm
- Lors de la pose de lés d'étanchéité à chaud, protéger les éléments adjacents de la chaleur (p. ex. utiliser des éléments dotés d'une protection thermique)



### Armature de raccordement pour mur en béton